

САРАНСКИЙ ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ - СЗМИ

www.szmr.ru

E-mail: szmr@mail.ru

Переходник



Переходник - дополнительный соединительный элемент. Переходник предназначен для осуществления монтажа измерительных устройств на промышленных магистралях и трубопроводах.

Структура условного обозначения заказа

Пх-	материал: Нж - нержавеющая сталь Ст - углеродистая сталь или по специальному заказу
	присоединение: A1 - наруж.М20х1,5 или A0 - внутр.М20х1,5 G1 - наруж.G1/2 или G0 - внутр.G1/2 N1 - наруж.1/2"NPT или N0 - внутр.1/2"NPT D1 или D0 - другое (указать)
	присоединение: A0 - внутр.М20х1,5 или A1 - наруж.М20х1,5 G0 - внутр.G1/2 или G1 - наруж.G1/2 N0 - внутр.1/2"NPT или N1 - наруж.1/2"NPT D0 или D1 - другое (указать)
	длина: указать параметр

Пример:

Переходник из нержавеющей стали; присоединение к трубопроводу наруж.G1/2; присоединение к измерительному устройству внутр.М20х1,5; длина 50мм:

Пх-Нж-G1A0-50 СЗМИ